



دستور مصرف رویه آکرلیک حلال پایه

Parsicryl 3391B

این رنگ رویه آکرلیک یک جزیی است که به منظور استفاده در سیستمهای حفاظتی رنگهای آکرلیکی طراحی گردیده است، این رنگ در بیشتر فامها قابل سفارش می باشد. توصیه می گردد در هنگام استفاده از این رنگ به نکات زیر توجه گردد:

- ۱) در هنگام اعمال رنگ دمای محیط کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد نباشد.
- ۲) در هنگام اعمال رنگ دمای قطعه باید حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- ۳) در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبی هوا بالاتر از ۸۰٪ نباشد.
- ۴) سطح زیر کار باید از هرگونه آلودگی شامل رطوبت، چربی و آلودگی زدوده شده باشد.
- ۵) قبل از استفاده از رنگ کلیه دستگاہهای اعمال رنگ، باید از هرگونه آلودگی، گرد و غبار و رطوبت پاک شده باشند. در صورت نیاز از تینر شستشو دهنده استفاده گردد.
- ۶) قبل از استفاده از رنگ، آن را با یک همزن مناسب برقی کاملاً مخلوط کرده تا رنگ یکنواخت گردد. جهت رقیق سازی از تینر T-314 به میزان ۱۰٪ وزنی رنگ استفاده نمائید.
- ۷) ضخامت فیلم خشک رنگ بین ۱۰۰-۵۰ میکرون در یک یا دو بار قابل اعمال باشد.
- ۸) حداقل زمان اجرای لایه رویه آکرلیک بر روی این میانی در ۳۰ درجه سانتیگراد، ۱۰ ساعت و برای شرایط ایده آل حداکثر ۷ روز می باشد. احتمال افزایش حداکثر زمان اجرای لایه بعدی نیز وجود دارد.
(لطفاً نت E را مطالعه فرمائید)
- ۹) برای کنترل زمان جهت خروج کامل تینر از لایه فیلم رنگ و رسیدن به حداکثر چسبندگی بین دو لایه، رعایت حداقل و حداکثر زمان اجرای لایه بعدی بسیار مهم می باشد.