



دستور مصرف رنگ کوره ای آلکیدی

Parsialkyd 14XX

رنگ کوره ای آلکیدی یک رنگ تک جزئی براق است که به منظور رنگ آمیزی پوشش بشکه ها ، قطعات صنعتی ، قفسه بندی انبار و سایر موارد مشابه که خشک شدن رنگ در کوره انجام می گیرد، طراحی شده است . این رنگ می تواند بنابر درخواست مشتری در رال های مختلف تولید گردد . توصیه می گردد در هنگام استفاده از این رنگ به نکات زیر توجه گردد :

- ۱) در هنگام اعمال رنگ دمای محیط کمتر از ۱۵ درجه سانتیگراد نباشد .
- ۲) در هنگام اعمال رنگ دمای قطعه باید حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد .
- ۳) در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبی هوا بالاتر از ۸۰٪ نباشد .
- ۴) سطح زیر کار باید از هر گونه آلودگی شامل رطوبت و چربی زدوده شده باشد .
- ۵) قبل از استفاده از رنگ کلیه دستگاههای اعمال رنگ ، باید از هر گونه آلودگی ، گرد و غبار و رطوبت پاک شده باشند . در صورت نیاز از تینر شستشو دهنده استفاده گردد .
- ۶) اعمال این رنگ با ایرلس و ایر اسپری هر دو میسر می باشد .
- ۷) قبل از استفاده از رنگ ، آن را با یک همزن مناسب کاملا مخلوط کرده تا رنگ یکنواخت گردد . جهت رقیق سازی از تینر سری T-154 تا رسیدن به ویسکوزیته مطلوب و دریافت ضخامت مورد نظر، استفاده نمائید .
- ۸) ضخامت فیلم خشک رنگ بین ۴۰-۲۵ میکرون می تواند باشد .
- ۹) حداقل زمان انتظار بعد از پاشش رنگ برای ورود به کوره ۱۰ دقیقه می باشد .
- ۱۰) در دمای پخت ۱۴۰ درجه سانتیگراد زمان کوره ۲۰ دقیقه و در دمای پخت ۱۶۰ درجه سانتیگراد زمان کوره ۱۶ دقیقه می باشد .
- ۱۱) در صورت نیاز به تغییرات در ضخامت و شرایط کوره با شرکت پارسیفام تماس حاصل فرمائید .