



## روش مصرف رنگ اپوکسی بدون حلال کف

### Parsifloor 46M1

#### Parsifloor 46M1 یک پوشش اپوکسی کف می باشد.

توصیه میگردد در هنگام مصرف این رنگ موارد زیر به درستی رعایت شود.

- ۱) سطح زیر کار باید از هرگونه آلودگی شامل گرد و غبار، چربی و روغن و عواملی که باعث عدم چسبندگی می گردد پاک شود و مطابق با استاندارد سطوح آماده برای اجرای اپوکسی کف خراشیده آماده سازی گردد.
  - ۲) سپس پرایمر اپوکسی با ضخامت مناسب جهت ایجاد چسبندگی بهتر اعمال گردد.
  - ۳) اجرای رنگ اپوکسی کف در دمای بالای ۴۰ و کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد مجاز نمی باشد.
  - ۴) نسبت اختلاط وزنی هاردنر به بیس ۲۹/۶۳٪ وزنی میباشد (در بسته بندی ارائه شده برای دو جزء نسبت وزنی اجزاء رعایت شده است)
  - ۵) قبل از مصرف جزء ۱ را حداکثر به مدت یک دقیقه با همزن مناسب میکس نموده سپس هاردنر جزء ۲ را به جزء ۱ اضافه کرده و حداکثر یک دقیقه میکس نمایید تا یکنواخت شوند. پودر سیلیس را بسته به نوع مصرف به آرامی به مخلوط بیس و هاردنر در حین عمل میکس اضافه نمائید (درصد مصرف سیلیس بسته به نیاز شما میتواند تا ۱۰٪ به مخلوط بیس و هاردنر اضافه شود، درصد افزایش دقیق آن را با توجه به کاربرد خودتان میتوانید به دست آورید)
  - ۶) برای جلوگیری از ورود هوای اضافه به مخلوط و حباب زدن زیاد بر روی سطح از اختلاط و هم زدن زیاد آن طولانی خودداری نمائید.
  - ۷) عمر مفید مخلوط رنگ و هاردنر در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد ۴۵ دقیقه میباشد لذا مقدار مخلوط سازی رنگ و هاردنر به تناسب نیاز و سرعت مصرف صورت گیرد.
  - ۸) از آنجاییکه روان گرایی و اجرای مطلوب این پوشش با دمای آن رابطه مستقیم دارد لذا تاکید می گردد در فصل سرما رنگ و هاردنر را حداقل ۷۲ ساعت قبل از مصرف در محیطی با دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد قرار دهید تا از سرد شدن و بالا رفتن غلظت رنگ جلوگیری بعمل آید.
- \* توجه: در فصل سرما بدلیل احتمال وجود شبنم و کندانس رطوبت بر روی سطح، پس از اجرای کف پوش، محیط سالن در شب اول بعد از اجرا به اندازه کافی گرم باشد تا از پدیده سفیدک زدن بر روی سطح جلوگیری شود، در غیر اینصورت احتمال بروز سفیدک بر روی سطح می باشد
- ۹) در هنگام آماده سازی و مصرف رنگ استفاده از ماسک، دستکش و رعایت نکات ایمنی در مصرف رنگ ضروری می باشد.