



## روش مصرف رنگ اپوکسی بدون حلال کف

### Parsifloor 46M3

#### Parsifloor 46M3 یک پوشش اپوکسی کف می باشد.

توصیه میگردد در هنگام مصرف این رنگ موارد زیر به درستی رعایت شود .

- ۱) سطح زیر کار باید از هرگونه آلودگی شامل گرد و غبار ، چربی و روغن و عواملی که باعث عدم چسبندگی می گردد پاک شود و مطابق با استاندارد سطوح آماده برای اجرای اپوکسی کف خراشیده آماده سازی گردد .
  - ۲) سپس پرایمر اپوکسی با ضخامت مناسب جهت ایجاد چسبندگی بهتر اعمال گردد .
  - ۳) اجرای رنگ اپوکسی کف در دمای بالای ۴۰ و کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد مجاز نمی باشد.
  - ۴) نسبت اختلاط وزنی هاردنر به بیس ۱۹/۰۵٪ وزنی میباشد (در بسته بندی ارائه شده برای دو جزء نسبت وزنی اجزاء رعایت شده است )
  - ۵) قبل از مصرف جزء ۱ را حداکثر به مدت یک دقیقه با همزن مناسب میکس نموده سپس ظرف هاردنر جزء ۲ را به جزء ۱ اضافه کرده و حداکثر یک دقیقه میکس نمایید تا یکنواخت شوند . پودر سیلیس را بسته به نوع مصرف به آرامی به مخلوط بیس و هاردنر درحین عمل میکس اضافه نمائید (درصد مصرف سیلیس بسته به نیاز شما میتواند به مخلوط بیس و هاردنر اضافه شود، درصد افزایش دقیق آن را با توجه به کاربرد خودتان میتوانید به دست آورید)
  - ۶) برای جلوگیری از ورود هوای اضافه به مخلوط و حباب زدن زیاد بر روی سطح از اختلاط و هم زدن زیاد آن طولانی خودداری نمائید .
  - ۷) عمر مفید مخلوط رنگ و هاردنر در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد یک ساعت میباشد لذا مقدار مخلوط سازی رنگ و هاردنر به تناسب نیاز و سرعت مصرف صورت گیرد .
  - ۸) از آنجاییکه روان گرایی و اجرای مطلوب این پوشش با دمای آن رابطه مستقیم دارد لذا تاکید می گردد در فصل سرما رنگ و هاردنر را حداقل ۷۲ ساعت قبل از مصرف در محیطی با دمای ۲۵-۲۰ درجه سانتیگراد قرار دهید تا از سرد شدن و بالا رفتن غلظت رنگ جلوگیری بعمل آید.
- \* توجه: در فصل سرما بدلیل احتمال وجود شبنم و کندانس رطوبت بر روی سطح ، پس از اجرای کف پوش ، محیط سالن در شب اول بعد از اجرا به اندازه کافی گرم باشد تا از پدیده سفیدک زدن بر روی سطح جلوگیری شود ، در غیر اینصورت احتمال بروز سفیدک بر روی سطح می باشد
- ۹) در هنگام آماده سازی و مصرف رنگ استفاده از ماسک ، دستکش و رعایت نکات ایمنی در مصرف رنگ ضروری می باشد.