



روش مصرف رنگ اپوکسی بدون حلال سه جزئی مخصوص اسپلش زون
با دست و کارک مخصوص
Parsitide 4748B

این رنگ یک نوع خاص از اپوکسی سه جزئی شامل: جزء ۱ پایه رنگ (بیس)، جزء ۲ هاردنر و جزء ۳ پودر (aggregate) است. این رنگ مخصوص اعمال در منطقه splash zone و offshore , tidal zone می باشد. توصیه میگردد در هنگام مصرف این رنگ موارد زیر به درستی رعایت شوند:

- ۱- سطح زیر کار باید از هر گونه آلودگی شامل جلبک و خزه عاری گردد. برای دستیابی به عملکرد مناسب سطح باید از زبری عمیق ، ۱۰۰ میکرون به بالا برخوردار بوده و زنگ آهن در حد SA2½ زدوده شده باشد. در صورتیکه به اجبار از تمیزکاری غیر بلاستینگ استفاده میشود حداقل زبری بایستی به دست آید.
- ۲- نسبت اختلاط وزنی اجزاء به قرار زیر میباشد:

جزء ۱ بیس (base)	جزء ۲ هاردنر (hardener)	جزء ۳ پودر (aggregate)
۱۰۰ گرم	۵۰ گرم	۳۷۵ گرم

(در بسته بندی ارائه شده نسبت اجزاء رعایت می گردد)

- ۳- جزء ۱ (بیس) را کاملاً با همزن مناسب میکس نموده سپس جزء ۲ هاردنر (hardener) را کم کم اضافه و جزء ۳ پودر (aggregate) را در حال میکس به مخلوط اضافه نموده ، هر سه جزء را با دور مناسب همزن مکانیکی کاملاً میکس نمائید.

۴- از آنجائیکه Pot Life این رنگ ۱ ساعت در دمای ۲۰ °C می باشد ، فقط تا رسیدن به یک مخلوط همگن همزدن ادامه یابد(در حد چند دقیقه کوتاه) و از همزدن بیش از حد و غیر ضروری که منجر به گرم شدن و کوتاهتر شدن Pot Life مخلوط گردد ممانعت شود.

- ۵- مخلوط این پوشش بوسیله کاردک مخصوص و دست قابل اعمال می باشد.

۶- در هنگام استفاده نکات ایمنی را کاملاً رعایت فرمائید. در زمان آماده سازی از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.

۷- در صورت رو به رو شدن با هر گونه مشکلی در اجرا با بخش مهندسی فروش شرکت پارسیفام تماس حاصل نمائید.