



## دستور مصرف رنگ تک لایه آلکیدی مات

### Parsialkyd 2111

رنگ 2111 یک رنگ رویه آلکیدی مات می باشد که برای رنگ آمیزی سوله ها ، اسکلت فلزی وسایر سازه های فلزی صنعتی در مناطق شهری و خشک استفاده می گردد.

توصیه می گردد در هنگام استفاده از این رنگ به نکات زیر توجه گردد :

- در هنگام اعمال رنگ دمای محیط کمتر از ۱۰ و بیشتر از ۴۰ درجه سانتیگراد نباشد .
- در هنگام اعمال رنگ دمای قطعه باید حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبی هوا بالاتر از ۸۰٪ نباشد.
- سطح زیر کار باید از هرگونه آلودگی شامل رطوبت ، چربی و گرد و غبار و رنگهای قدیمی زدوده شده باشد. جهت زدودن گرد و غبار به هیچ عنوان از آب و مواد شوینده استفاده نگردد. در این حالت استفاده از باد جهت زدودن گرد و غبار کفایت میکند.
- جهت دریافت چسبندگی بهتر سطح زیر کار ترجیحا حداقل تا استاندارد بین المللی ST2 سندبلاست گردد.
- قبل از استفاده از رنگ ، آن را با یک همزن مناسب برقی کاملا مخلوط کرده تا رنگ یکنواخت گردد. جهت رقیق سازی از تینر T - 212 به میزان ۱۰-۲۰٪ وزنی بسته به روش اجرا و ضخامت مورد نظر رنگ استفاده نمائید .
- رنگ رویه 2111 یک رنگ صنعتی میباشد ، بنابراین در صورت مصرف میزان تینر کافی و دستگاه پاشش مناسب دستیابی به ضخامت مورد نظر به راحتی امکان پذیر است.
- ضخامت لایه رنگ رویه بین ۱۰۰-۵۰ میکرون بر راحتی در یک یا دوبار پاشش به دست می آید .
- زمان اجرای لایه بعدی بر روی این رنگ در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، برابر با ۲۴ ساعت می باشد.

**توجه : جهت انجام تست چسبندگی بر روی سیستم رنگ های آلکیدی حداقل زمان لازم ۱۰ روز پس از اعمال لایه رویه میباشد.**