



دستور مصرف رنگ آلکیدی ویژه بر روی سطوح آلکیدی قدیمی

Parsialkyd 2932T1

رنگ 2932T1 یک رنگ آلکیدی (روغنی) می باشد که پیشنهاد می گردد قبل از خرید آن با هماهنگی شرکت پارسیفام ابتدا تست میدانی بر روی یک سطح کوچک از رنگ قدیمی اعمال شده انجام گیرد و در صورت دریافت نتایج قابل قبول تست چسبندگی، اقدام به خرید کلی آن گردد.

جهت اعمال رنگ توصیه می گردد در هنگام استفاده از این رنگ به نکات زیر توجه شود:

(۱) در هنگام اعمال رنگ دمای محیط کمتر از ۱۰ و بیشتر از ۴۰ درجه سانتیگراد نباشد.

(۲) در هنگام اعمال رنگ دمای قطعه باید حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.

(۳) در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبی هوا بالاتر از ۸۰٪ نباشد.

(۴) سطح زیر کار باید از هرگونه آلودگی شامل رطوبت، چربی و گرد و غبار زدوده شده باشد. جهت زدودن گرد و غبار ترجیحا از مواد شوینده استفاده نشود و با استفاده از کمپرسور باد گرد و غبار را تمیز نمائید. چنانچه سطح به چربی آلوده می باشد از مواد چربی زدای مناسب سطوح آلکیدی استفاده گردد.

(۵) پیش بینی می شود با توجه به اتمام زمان Recoating Interval یا همان دوباره پوشاندگی و اجرای لایه بعدی، منافذ سطح رنگ به مرور بسته و سطح رنگ صیقلی شده باشد، بنابراین عدم چسبندگی مناسب لایه بعدی پوشش قابل پیش بینی می باشد، لذا پیشنهاد می شود جهت رسیدن به کیفیت مطلوب و چسبندگی قابل قبول ابتدا طبق توضیحات بالا سطح به خوبی چربی گیری و شستشو شود و با استفاده از مسبار ریز و خرد شده عملیات بلاستینگ تنها جهت زبر کردن سطح و لایه برداری به اندازه نهایتا تا ۳۰ میکرون انجام گردد. اگر با پاور برآش نیز امکان زبر کردن یکنواخت سطح تا حد ۳۰ میکرون نیز وجود داشته باشد از این روش نیز می توان استفاده نمود. توجه داشته باشید چنانچه هر کدام از این موارد رعایت نشود عدم کسب نتیجه مطلوب و افت چسبندگی محتمل می باشد.

(۶) قبل از استفاده از رنگ، آن را با یک همزن مناسب برقی کاملا مخلوط کرده تا رنگ یکنواخت گردد. جهت رقیق سازی از تینر T-212 به میزان ۱۵-۵٪ وزنی بسته به روش اعمال رنگ، رنگ استفاده نمائید.

(۷) ضخامت این لایه باید حداقل ۶۰ - ۵۰ میکرون باشد.

(۸) در صورت نیاز، زمان اجرای لایه بعدی بر روی این رنگ در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد برابر با ۲۴ ساعت میباشد.



پارسيفام
توليد کننده انواع رنگ و پوشش



Parsifam
Paints & Coatings



۹) رنگ یک ماده شیمیایی است که ویسکوزیته آن با تغییرات دما متغیر خواهد بود ، لذا پیشنهاد می گردد با شروع فصل سرما (از اوایل پاییز) رنگ و هاردنر مصرفی در روز را حداقل ۴۸ ساعت قبل از مصرف در انبار گرم ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید تا ویسکوزیته رنگ در اثر سرما بالا نرود . زیرا در این صورت با غلیظ شدن ظاهری رنگ نقاش برای رسیدن به غلظت مناسب جهت پاشش تینر بیشتر از حد معمول و نیاز مصرف خواهد کرد در این صورت پوشش رنگ کم شده ، سیاهی سطح زیر کار معلوم شده و بر روی فام رنگ اثر می گذارد بنابراین تغییر فام مشاهده می گردد . همچنین احتمال شره کردن و مات شدن رنگ نیز وجود دارد .

بر عکس در صورت دمای بالای رنگ و یا سطح سازه احتمال پودری شدن رنگ و عدم فلوی مناسب بر روی سطح وجود دارد که باید این موضوع کنترل گردد.

توجه : جهت انجام تست چسبندگی بر روی این رنگ آلكیدی حداقل زمان لازم ۲۰-۱۵ روز پس از اعمال آن می باشد.

دفتر مرکزی و کارخانه : تهران ، شهریار ، جاده باطری سازی نور ، کیلومتر ۶ کد پستی : ۳۳۵۷۷۳۱۴۷۹ تلفن : ۶۶-۰۶۶۶۴۹۶۰ (۰۲۱) ۶۵۷۶۴۹۶۹ نمابر : ۶۵۷۶۴۹۶۹ (۰۲۱)
دفتر تهران : خیابان ملاصدرا ، شیرازی جنوبی ، سامان ، پلاک ۵۷ ، واحد A3 کد پستی : ۱۴۳۵۸۵۴۸۴۸ تلفن : ۷۱-۰۷۱۰۶۴۵۷۰ (۰۲۱) نمابر : ۸۸۰۶۴۵۶۹ (۰۲۱)

www.parsifam.com

parsifam@yahoo.com

info@parsifam.com

Head Office & Factory: 6th km, Noor Battery Road, Shahriar/ Iran.

Postal Code: 3357731479 Tel : (021) 65764 960-66 Fax : (021) 65764969

Tehran Office: Apt #A3. No. 57, Saman St., South Shirazi , Molla Sadra Ave. ,Tehran/Iran

Postal Code : 1435854848 Tel:(021)88064570-71 Fax : (021) 88064569