



دستور مصرف رنگ تک لایه آلکیدی سریع خشک

Parsialkyd 2691A

- رنگ 2691A1 یک رنگ رویه آلکیدی نیمه براق می باشد که برای رنگ آمیزی سوله ها ، اسکلت فلزی و سایر سازه های فلزی صنعتی در مناطق شهری و خشک استفاده می گردد.
- توصیه می گردد در هنگام استفاده از این رنگ به نکات زیر توجه گردد :
- در هنگام اعمال رنگ دمای محیط کمتر از ۱۰ و بیشتر از ۴۰ درجه سانتیگراد نباشد .
 - در هنگام اعمال رنگ دمای قطعه باید حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
 - در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبی هوا بالاتر از ۸۰٪ نباشد.
 - سطح زیر کار باید از هرگونه آلودگی شامل رطوبت ، چربی و رنگهای قدیمی زدوده شده باشد و حداقل تا استاندارد بین المللی ST3 سندبلاست شده باشد .
 - چنانچه رنگ در یک سیستم رنگ آلکیدی به عنوان رویه استفاده می گردد ، سطح زیر کار باید از هرگونه آلودگی شامل رطوبت ، چربی و گرد و غبار و رنگهای قدیمی زدوده شده باشد.
 - قبل از استفاده از رنگ ، آن را با یک همزن مناسب برقی کاملا مخلوط کرده تا رنگ یکنواخت گردد. جهت رقیق سازی از تینر 212 - T به میزان ۲۰-۱۰٪ وزنی بسته به روش اجرا و ضخامت مورد نظر رنگ استفاده نمائید .
 - رنگ رویه 2691A یک رنگ صنعتی میباشد ، بنابراین در صورت مصرف میزان تینر کافی و دستگاه پاشش مناسب دستیابی به ضخامت مورد نظر به راحتی امکان پذیر است.
 - ضخامت لایه رنگ رویه بین ۱۰۰-۵۰ میکرون براحتی در یک یا دوبار پاشش به دست می آید .
 - زمان اجرای لایه بعدی بر روی این رنگ دردمای ۳۰ درجه سانتیگراد ، برابر با ۶ ساعت یا کمی کمتر می باشد.

توجه : جهت انجام تست چسبندگی بر روی سیستم رنگ های آلکیدی حداقل زمان لازم ۱۰ روز پس از اعمال لایه رویه میباشد.