



دستورالعمل مصرف رنگ بیتومنی سریع خشک بصورت اسپری

Parsibitu 2795E1

این پرایمر یک رنگ بیتومنی یک جزیی است که به منظور استفاده در پوشش خطوط لوله مدفون و غیر مدفون طراحی گردیده است. فام این رنگ مشکی می باشد. توصیه میگردد در هنگام استفاده از این رنگ به نکات زیر توجه گردد:

- در هنگام اعمال رنگ دمای محیط کمتر از ۵ و بیشتر از ۴۰ درجه سانتیگراد نباشد.
- در هنگام اعمال رنگ دمای قطعه باید حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم باشد.
- در هنگام اعمال رنگ رطوبت نسبی هوا بالاتر از ۸۰٪ نباشد.
- سطح زیر کار باید در حد امکان عاری از آلودگی ها شامل رطوبت ، چربی و گرد و غبار باشد.
- در مواردی که از اعمال پرایمر زینک متال مدت زیادی گذشته باشد ، در صورت مشاهده نمک سفید روی بر روی سطح ، ابتدا سطح را شسته و پس از خشک شدن رنگ بیتومنی اعمال شود.
- قبل از استفاده از رنگ ، آن را با یک همزن مناسب برقی کاملا مخلوط کرده تا رنگ یکنواخت گردد. جهت رقیق سازی از تینر T - 203 به میزان ۲۰-۱۸٪ وزنی رنگ استفاده نمائید . (ویسکوزیته رنگ مصرفی در حدود ۲۰ ثانیه با کاپ ۴ در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد میباشد).
- ضخامت فیلم تر در حدود ۱۴۰ میکرون و ضخامت فیلم خشک رنگ باید حداقل ۷۰ میکرون باشد .
- در صورت نیاز به اجرای مجدد ، حداقل زمان اجرای لایه بعدی بر روی این پرایمر در ۲۰ درجه سانتیگراد ، ۴ ساعت و حداکثر نامحدود می باشد. جهت خروج کامل تینر از لایه فیلم رنگ و رسیدن به حداکثر چسبندگی بین دو لایه ، رعایت حداقل زمان اجرای لایه بعدی بسیار مهم می باشد .